



・大杉と拝殿



・左側面



・右側面



・拝殿・渡廊下・奥殿



・渡廊下と奥殿



・大杉の枝・(枯れている枝も多くある)



・奥殿の後方の杉・大きな枝が多くある



・右面にある杉の根が半分こけてない



・奥殿(右手前)の垂木が腐って落ちかけている



・奥殿(左手前)の垂木等が腐りかけている。



・渡り廊下の基礎が傾きつつある



・奥殿の基礎・やり変えた基礎も割れている所がある



・奥殿(右側)の側面・虫による穴が多くみられる



・奥殿(右側)は穴が多く空いたのでシートで覆ってある



・道路建設の検討箇所



・第1回検討委員会